

2024通し番号	44	45	46	47	48	49
測定地点番号	ME-2	ME-2-2	ME-3	KK-1	KK-2	KK-2-1
河川名	前川	前川	前川	北川	北川	北川
測定地点名	第一前川橋	第三前川橋	徳蔵寺橋下流	狭山公園内	民家園近く	北山公園内
備考	下流	下流	-	たっちゃん池上の下	大堰下流	階段下
北緯	35度45分29秒	35度45分33秒	35度46分15秒	35度45分44秒	35度45分56秒	35度45分58秒
東経	139度27分22秒	139度27分34秒	139度28分3秒	139度26分32秒	139度27分18秒	139度27分34秒
都県名	東京都	東京都	東京都	東京都	東京都	東京都
市区名	東村山市	東村山市	東村山市	東村山市	東村山市	東村山市
実施団体	北川かっぱの会	北川かっぱの会	北川かっぱの会	北川かっぱの会	北川かっぱの会	北川かっぱの会
e-mail	CZT12221@nifty.neip	CZT12221@nifty.neip	CZT12221@nifty.neip	CZT12221@nifty.neip	CZT12221@nifty.neip	CZT12221@nifty.neip
調査日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日
採取時刻	10:25	10:05	9:36	9:32	9:59	10:16
採水時天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
前日天候	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り	曇り
気温【℃】	23	20	22	19.5	19.5	19.5
採水時水温【℃】	19.5	20	20	18	20	19
測定時水温【℃】	19.5	20	20	18	20	19
COD(D)1回目【mg/L】	2	2	4	4	4	2
COD(D)2回目【mg/L】	2	2	4	4	2	4
COD(D)3回目【mg/L】	2	2	4	4	2	4
COD【mg/L】						
pH	7	7.5	9.5	7.5	8	7.5
EC【μS/cm】	150	133	122	220	194	173
NO2-N【mg/L】	0.005	0.005	0.01	0.005	0.005	0.005
NH4-N【mg/L】	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
透視度:平均値【cm】	130	130	130	130	130	53
流速【m/sec】	0.1378	0.3736	0.351	0.09434	0.2597	0.1198
流れ幅【m】	3.6	3.2	2.15	1.85	2.1	4.6
平均水深【m】	0.1	0.06	0.12	0.066	0.0533	0.08
水量【m ³ /sec】	0.049608	0.0717312	0.090558	0.011518914	0.029068221	0.0440864
川底の感触	1	1	2	2	2	2
水のおい	1	1	1	1	1	1
ゴミの量	1	1	2	2	2	2
ごみ見つけ調査範囲【m】	10	10	10	10	10	10
飲料ペットボトル (個)	0	0	0	0	0	0
レジ袋 (枚)	0	0	1	2	0	0
カップ型飲料容器 (個)	0	0	1	0	0	1
河川の様子や気付いた事等 (可能であれば、採取地点の 写真も添付してください。)	コンクリート三面張り、シ インビル	コンクリート三面張り、数年 前まではアユがいたが最近 は見なくなった。トビケラ群、 カワニナ	コンクリート三面張り、見た 目はきれい。ヒゲナガカワト ビケラ、タニガワカゲロウ、 カワニナ、ヨシノボリの卵、 クレソン	緑が豊か、魚影なし、水はき れい	緑が豊か(住宅街)、水はき れいに感じる、にごりはな し。ミズムシ、魚影あり	ヨコエビ、ミズムシ、カワニ ナ。北山公園で菖蒲まつり開 催中